

# 点検のフロー 例

Step 1. 不具合箇所を探す：ストリング単位での検査



Step 2. 見つける：被疑ストリングの外観検査



Step 3. 調べる：パネル単体検査